



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



Termékleírás

Alkalmazásával a WAGO réz érintkezős rugós szorítókapcsok használhatóak max. 4mm² tömör alumínium vezetékekkel is.

„Alu-Plus” Contact Paste Advantages:

- A behelyezés során automatikusan elpusztítja az oxidfilmet
- Megakadályozza az oxidációt a befogási ponton
- Megakadályozza az elektrolitikus korróziót az alumínium- és rézvezetők között (ugyanabban a sorkapcsban).
- Hosszú távú védelmet nyújt a korrózió ellen.

CAGE CLAMP vagy PUSH WIRE sorkapcsok használatánál az alumínium vezetékeket először meg kell tisztítani egy pengével majd azonnal behelyezni az „Alu-Plus” kontaktpasztával töltött szorítóegységekbe.

Lehetőség van továbbá a WAGO „Alu-Plus” felhordására az alumínium vezeték teljes felületére a terminálba való bekötés előtt.

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT
Office Park, Szabadság út 117.
2040 Budaörs
Tel.: +36 23 791 000
Email: info.hu@wago.com

Figyelem!

A névleges áramokat az alumínium vezetők csökkentett vezetőképességéhez kell igazítani:

2.5 mm² (14 AWG) = 16 A

4 mm² (12 AWG) = 22 A

Adatok

Műszaki adatok

Elsődleges termékfunkció

"Alu-Plus" kontakt paszta

Anyaginformációk

Tömeg

35,3 g

Kereskedelmi adatok

Termékcsoport

2 (Sorkapocs-tartozékok)

Csomagolás típusa

Doboz

Származási ország

DE


EAN/VTSZ

4017332133890

Vámtarifa szám

34039900900

Felhasználási módok:

**WAGO sínre szerelhető sorkapcsok
(max. 4 mm²/12 AWG)**

Minden vezetékbeemethet: Helyezze be az „Alu-Plus” fecskendő fúvókáját minden nyitott vezetékbevezető nyílásba (egymás után).

Nyomja le a dugattyút, amíg az "Alu-Plus" meg nem tölti az összes vezetékbevezető nyílást.

A változtatás jogát fenntartjuk.


WAGO Hungária KFT

Office Park, Szabadság út 117.

2040 Budaörs

Tel.: +36 23 791 000

Email: info.hu@wago.com




WAGO Lighting csatlakozók

Nyomja be az „Alu-Plus” fecskendő fűvókáját először a kör alakú bemenetbe, majd a WAGO Lighting Csatlakozó négyzet alakú vezeték bemeneti nyílásába.




Nyomja le a dugattyút, amíg az „Alu-Plus” mindkét bemeneti nyílást meg nem tölti.

Figyelem: Nem alkalmas magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz!



1. Nyomja be az "Alu-Plus" fecskendő fűvókáját minden nyitott vezetékbevezető nyílásba (egymás után).



2. Nyomja le a dugattyút, amíg az "Alu-Plus" meg nem tölti az összes vezetékbevezető nyílást.

A változtatás jogát fenntartjuk.